

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

BUDZIESZOWICE

1. Nazwa

OBORA I
w zespole dworskim

2. Czas powstania

kon. XIX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Budzieszowice 10b

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'10.34"

E: 17°32'15.3"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

zły

Obora w zespole dworskim, Budzieszowice 10b – widok od strony południowej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole folwarku dworskiego, rzut, wystrój elewacji, z układem i formą otworów, ceglany detal elewacji. Zły stan techniczny, budynek w częściowej ruinie (brak dachu, zawalone wnętrza części pn.), ubytki tynków zewnętrznych, zły stan pokrycia dachowego. Budynek nie użytkowany, istnieje groźba katastrofy budowlanej.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.