

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

BUDZIESZOWICE


1. Nazwa

OBORA II
w zespole dworskim

2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Budzieszowice 10b

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'10.57"

E: 17°32'13.43"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

zły

Obora w zespole dworskim, Budzieszowice 10b – widok od strony południowej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole folwarku dworskiego, rzut, bryła, częściowo wystrój elewacji, z układem i formą otworów. Zły stan techniczny, obiekt nie użytkowany, zaniedbany, ze znacznymi ubytkami tynków zewnętrznych, nieszczelnym pokryciem dachowym, osłabiona konstrukcją. Groźba katastrofy budowlanej.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.