

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

**BUDZIESZOWICE**



1. Nazwa

**PARK**  
w zespole dworskim

2. Czas powstania

XIX/XX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Budzieszowice 10b

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'14.7"

E: 17°32'12.07"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

Park w zespole dworskim, Budzieszowice 10b – widok od strony wschodniej.

8. Stan zachowania

zły

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zatarty układ alejek i wyróżników kompozycyjnych parku. Brak pielęgnacji zieleni.  
Zaniknęły walory przyrodnicze i estetyczne założenia.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.