

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

BUDZIESZOWICE


1. Nazwa

STODOŁA

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Budziszowice 29

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'7.87"

E: 17°32'43.54"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

zły

Stodoła, Budziszowice 29 – widok od strony południowo-zachodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole zagrody, rzut, bryła, konstrukcja ścian.. Brak użytkownika, obiekt zaniedbany. Konieczny remont ścian szachulcowych, dachu oraz zagospodarowanie całego zespołu zagrodowego.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.