

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

BUDZIESZOWICE

1. Nazwa

DOM MIESZKALNY WYCUŻNY

2. Czas powstania

pocz. XX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Budziszowice 29

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'7.24"

E: 17°32'42.84"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

zły

Dom mieszkalny wyczużny, Budziszowice 29 – widok od strony zachodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole zagrody, rzut, bryła, układ i form otworów. Brak użytkownika. Zły stan techniczny – znaczne ubytki tynków, osłabienie struktury ścian zewnętrznych, zrujnowane wnętrza, zły stan konstrukcji i pokrycia dachowego. Groźba katastrofy budowlanej.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.