

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

BUDZIESZOWICE

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY

2. Czas powstania

XIX/ XX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Budzieszowice 37

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'5.66"

E: 17°32'45"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

zły

Budynek mieszkalno-gospodarczy, Budzieszowice 37 – widok od strony zachodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole zagrody, rzut, bryła, wystrój elewacji, z układem i formą otworów oraz z tynkowym detalem architektonicznym i stolarką okienną. Brak użytkownika, obiekt zaniedbany. Wskazane objęcie ochroną prawną. Konieczny remont elewacji i pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie całego zespołu.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.