

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

DROGOSZÓW

1. Nazwa

ZESPÓŁ MŁYNA

2. Czas powstania

kon. XIX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Drogoszów 13

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'55.75"

E: 17°29'3.33"

7. Użytkowanie obecne

produkcyjne

8. Stan zachowania

dostateczny

Zespół młyna, Drogoszów 13 – widok od strony południowo-wschodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowana kompozycja zespołu. Poszczególne budynki przebudowywane i zmodernizowane. Większość wymaga bieżącej pielęgnacji i drobnych prac remontowych.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.