

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

## DWORZYSKO

1. Nazwa

**KAPLICA SERCA JEZUSA**  
w zespole zakładu wychowawczego

2. Czas powstania

1909 r.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Dworzysko 1

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°34'32.14"

E: 17°32'10.67"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

dobry

Dawny kościół w Dworzysku – widok od strony północnej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ budynku w zespole zabudowy zakładu wychowawczego dla byłych więźniów nie posiadających stałego miejsca zamieszkania oraz pijących nałogowo mężczyzn. Obiekt dobudowany do głównego budynku zakładu. Zachowana oryginalna forma, z wystrojem elewacji i detalem architektonicznym. Obiekt nie użytkowany. Wskazane objęcie obiektu ochroną konserwatorską. Konieczny remont i zagospodarowanie kaplicy.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.