

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

**JASIENICA
DOLNA**

1. Nazwa

OBORY
w zespole pałacowym

2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Jasienica Dolna 149

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'3.91"

E: 17°29'44.28"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

zły

Budynek inwentarski w zespole pałacowym – widok od strony wschodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w dawnym zespole folwarku pałacowego, rzut i bryła.
Przekształcony częściowo układ i forma otworów. Zły stan techniczny – osłabiona konstrukcja ścian (liczne głębokie pęknięcia, ubytki w substancji murów), brak tynków zewnętrznych. Obiekt nie użytkowany. Konieczny remont zabezpieczający.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.