

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

**JASIENICA
DOLNA**

1. Nazwa

STODOŁA
w zespole pałacowym

2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Jasienica Dolna 149

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'3.16"
E: 17°29'52.08"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

zły

Stodoła w zespole pałacowym – widok od strony północnej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w dawnym zespole folwarku pałacowego i rzut. Zmieniona forma dachu – z dwuspadowego na płaski. Stan techniczny dobry – zawilgocenia ścian, złuszczenia farby elewacyjnej. Wskazany remont pielęgnacyjny.
W wyniku przebudowy obiekt stracił częściowo walory zabytkowe i estetyczne.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.