

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

LASOCICE

1. Nazwa

**DOM MIESZKALNY
w zespole młyna**

2. Czas powstania

1 poł. XIX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Lasocice 52

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°32'9.69"

E: 17°27'44.93"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

zły

Dom w zespole młyna – widok od strony zachodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowana bryła i rzut budynku oraz pozostałości wystroju elewacji i detalu architektonicznego. Obiekt nie użytkowany, zaniedbany, wyraźnie widoczne znaczne ubytki tynków zewnętrznych. Konieczny remont elewacji i wymiana pokrycia dachu oraz zagospodarowanie obiektu.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.