

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

**LASOCICE**

1. Nazwa

**BUDYNEK MŁYNA**

2. Czas powstania

1 poł. XIX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Lasocice 52

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°32'10.5"

E: 17°27'45.06"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

bardzo zły

Budynek młyna – widok od strony zachodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany rzut budynku; obiekt nie użytkowany, w bardzo złym stanie technicznym – w znacznej części brak dachu, silne pęknięcia na całej wysokości ścian zewnętrznych, wewnątrz zawalone; istnieje groźba katastrofy budowlanej. Konieczne zabezpieczenie lub rozbiórka obiektu.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.