

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

LASOCICE

1. Nazwa

MUR KOŚCIELNY Z BRAMAMI
w zespole kościoła filialnego pw. św. Franciszka z Asyżu

2. Czas powstania

1 poł. XVII w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Lasocice 80a

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'58.36"

E: 17°27'42.44"

7. Użytkowanie obecne

inne

8. Stan zachowania

dobry

Budynek młyna – widok od strony zachodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Mur zachowany na całej długości; miejscami widoczne ubytki w substancji muru, na tynku liczne ślady zawilgoceń, plamy i złuszczenia. Zachowana oryginalna forma bram, z obramieniami arkad z kamiennych ciosów i ozdobną formą szczytów. Wskazany remont i pielęgnacja.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.