

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

**MALERZOWICE
WIELKIE**

1. Nazwa

MUR
w zespole kościoła filialnego p.w. św. Wawrzyńca

2. Czas powstania

XVII w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Malerzowice Wielkie 7

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°34'54.98"

E: 17°29'41.61"

7. Użytkowanie obecne

inne

Mur w zespole kościoła – widok od strony północno-wschodniej.

8. Stan zachowania

bardzo dobry

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany na całej długości kamienny nie tynkowany mur kamienny, współcześnie remontowany i wzmacniany, nakryty betonowym obdaszkiem. Stan dobry, brak zagrożeń.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.