

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

MAŃKOWICE

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY

2. Czas powstania

ok. 1910-20 r.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Mańkowice 73

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°29'36.66"

E: 17°28'41.42"

7. Użytkowanie obecne

mieszkalno-gospodarcze

Budynek mieszkalno-gospodarczy, Mańkowice 73 – widok od strony południowo-wschodniej.

8. Stan zachowania

dostateczny

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole zagrody, rzut i bryła budynku. Obiekt przebudowany – przekształcone otwory okienne i wystrój elewacji, obecnie użytkowany tylko częściowo. Stan techniczny zły – znaczne ubytki tynków zewnętrznych, osłabiona struktura muru ściany szczytowej; obiekt zaniedbany. Konieczny remont elewacji i remont pokrycia dachowego, wskazane oględziny stanu konstrukcji.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.