

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

MAŃKOWICE

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY

2. Czas powstania

ok. 1910-20 r.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Mańkowice 74

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°29'37.33"

E: 17°28'40.83"

7. Użytkowanie obecne

mieszkalno-gospodarcze

Budynek mieszkalno-gospodarczy, Mańkowice 74 – widok od strony południowo-wschodniej.

8. Stan zachowania

dostateczny

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole zagrody, rzut i bryła budynku. Obiekt przebudowany – zmieniony układ i forma otworów okiennych, częściowo zmieniony wystrój elewacji. Stan techniczny średni, budynek w trakcie prac remontowych (odbite tynki zewnętrzne przyziemia), które prowadzone sposobem gospodarczym, bez dbałości o zachowanie substancji zabytkowej. Konieczny remont elewacji, który powinien być przeprowadzony z zachowaniem istniejących i odtworzeniem zlikwidowanych elementów wystroju; konieczny remont pokrycia dachowego oraz renowacja drewnianego ganku.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.