

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

## OKOPY

1. Nazwa

**OBORA I**  
w zespole dworskim

2. Czas powstania

XIX/XX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Okopy 11

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°32'36.51"

E: 17°31'41.39"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowane

8. Stan zachowania

zły

Obora w zespole dworskim – widok od strony zachodniej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole folwarku dworskiego, rzut, bryła. Obiekt nie użytkowany; stan techniczny bardzo zły, groźba katastrofy budowlanej; konieczne zabezpieczenie budynku.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.