

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

OKOPY

1. Nazwa

STODOŁA II
w zespole dworskim

2. Czas powstania

XIX/XX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Okopy 11

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°32'38.81"

E: 17°31'41.32"

7. Użytkowanie obecne

gospodarcze

8. Stan zachowania

dostateczny

Stodoła w zespole dworskim – widok od strony północnej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole folwarku dworskiego, funkcja, rzut, bryła i podziały.
Konieczny remont elewacji i remont dachu (wzmocnienie konstrukcji, wymiana pokrycia).

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.