

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

WIERZBIE

1. Nazwa

MUR

w zespole kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

2. Czas powstania

pocz. XX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Wierzbie 15

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'46.63"

E: 17°35'31.59"

7. Użytkowanie obecne

inne

8. Stan zachowania

dostateczny

Mur w zespole kościoła, Wierzbie 15 – widok od strony południowej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany mur z bramami. Stan zły – mur spękany, wymagany remont.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.