

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

WIERZBIE


1. Nazwa

STODOŁA
w zespole pałacowo-folwarcznym

2. Czas powstania

2 poł XIX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Wierzbie 23c

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - nyski

gmina - Łambinowice

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°31'36.27"

E: 17°35'29.24"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

dostateczny

Stodoła w zespole pałacowo-folwarcznym, Wierzbie 23c – widok od strony południowej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Zachowany układ w zespole folwarcznym, bryła i rzut. Obiekt przebudowywany (zmiana układu otworów), nie użytkowany. Zły stan techniczny obiektu – brak tynków zewnętrznych, dach kryty eternitem.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, czerwiec 2013 r.